REFERENZEN S.CAP





Hawle Service digitalisiert sämtliche **Hydranten der Stadtwerke Gleisdorf!**

Die Stadtwerke Gleisdorf haben Ende 2019 sämtliche Hydranten mit S.CAPs ausgestattet.

Die Problemstellung

Aufgrund des teuren Zukaufs des Wassers ist es den Verantwortlichen der Stadtwerke wichtig, die Leckrate und Wasserverluste so gering wie möglich zu halten und sämtliche Wasserentnahmen und Verbräuche aus dem Netz mit Zählern zu erfassen.

Die Lösuna

Durch die Überwachung sämtlicher Hydranten können nicht genehmigte - und damit auch nicht gezählte - Entnahmen, sowie defekte Hydranten aufgespürt werden.

Dies hat zur Folge, dass das gesamte Wassersystem der Stadtgemeinde Gleisdorf komplett überwacht und dokumentiert werden kann. Die Statistik für den Betrieb zeigt, dass bei den verbauten 323 S.CAPs im ersten Jahr der Installation **1.548 Entnahmen** stattgefunden haben. Aufgrund der Daten ist es für die Stadtwerke möglich, gezielt Hydranten zu überprüfen, die einerseits sehr oft in





DATEN & FAKTEN



Unternehmen:

Stadtwerke Gleisdorf GmbH

Einwohner:

Fläche:

Versorgungsnetz:

38,67 km²

216 km

Lösung:

Jahr der Installation:

323 Stück S.CAPs

Betrieb waren, andererseits ein Defekt vermutet wird.

DMA (District metered areas) werden über Echtzeit digital überwacht. Wenn der Verbrauch in einem Gebiet sprunghaft ansteigt, könnte das auf einen Rohrbruch oder eine Hydrantenentnahme hinweisen.

S.CAP Hilfe der Mit können unkontrollierte Hydrantenentnahmen schnell ausgeschlossen werden. Dadurch ist eine schnellere Fehlerortung möglich. Nicht zuletzt durch den Einsatz unserer Digital Services konnten die Stadtwerke Gleisdorf die Leckrate auf unter 2% senken.



